

INGENIEURGEOLOGIE

Aarberg	REHABIL. Gewerbebau	Baugrund u. Regenwasserversickerung	11.11.2005
Adligenswil	Überbauung "Stuben"	Abklärung der Baugrundverhältnisse	17.02.1995
Adligenswil	Gämpi Adligenswil, Wohnhäuser 8 u	Baugrunduntersuchung	08.01.1986
Adligenswil	Buggenacher	Gutachten über die Böschungsstabilität mit Sicherungsmassnahmen	24.09.1984
Adliswil	Ausstellungshaus Sunnau	Baugrunduntersuchung	08.07.1997
Aesch	Schulhauserweiterung	Baugrunduntersuchung	08.08.1989
Affoltern a.A	UEB Obere Bahnhofstrasse	Bericht zum Baugrund	11.06.2008
Altendorf	MFH Kreuzhof	Zusammenfassung:Geotechnische Situation	03.04.2000
Amriswil	Neubau Landi Amriswil	Technischer Bericht:Meteor-Wasserentwässerung	28.07.2004
Andermatt	Auto-Einstellhalle MFH Crystal Ost	Stabilitätsnachweis für den Aushub	08.08.1990
Arisdorf	Neubau Gemeinschaftsstall	Bericht zum Bauvorhaben bei Naturgefahren	11.03.2008
Arth	Bebauung "Baumgarten"	Ergänzungsbericht	18.10.2005
Arth	Bebauung "Baumgarten"	Bericht zur Regenwasserversickerung	22.09.2005
Arth	Ueberbauung Zuger-Klosterstr.	Nachweis / Durchflusskapazität	22.03.2005
Arth	Neubau MFH Zugerstrasse	Nachweis / Durchflusskapazität	01.01.2005
Arth	Überbauung Zuger- Klosterstrasse	Kurzbericht zum Baugrund	26.05.2004
Arth	"Baumgarten" Arth	Kurzbericht zum Baugrund	26.03.2004
Arth	Turnhalle /Aula	Bericht zur Baugrunduntersuchung	07.08.2003
Arth	Neubau Wohnhaus,Luzernerstr.	Beeinträchtigung des Grundwasser-Durchflussvermögens infolge Pfählung	12.03.2002
Arth	Abbruch und Neubau Wohnhaus, Luzernerstr.40	Ergänzenden Baugrundabklärungen	19.02.2002
Arth	Abbruch und Neubau Wohnhaus, Lu	Kurzbericht zum Baugrund	20.10.2001
Arth	Ueberbauung Zugerstrasse	Baugrunduntersuchung	17.08.1999
Arth	Überbauung Klostermatt	Baugrunduntersuchung	29.02.1996
Arth	Wiederaufbau Muehle Arth (Phase Aushub Haus 1)	Stellungnahme zur geschaffenen Situation anfangs Februar 1993 aus der Sicht des Baugeologen	16.02.1993
Arth-Goldau	Überbauung auf GBP 900, Elementw	Bericht über die Ausführung der Elementwände und Auswirkungen der Bauarbeiten auf das Umgelände	13.02.1991
Arth-Goldau	Erweiterung Gewerbehäus Äschi	Fundationsempfehlung	12.01.1990
Arth-Goldau	Gewerbehäus Äschi	Abklärung der Baugrundverhältnisse	09.06.1988
Ath-Goldau	Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheideg	Ueberprüfung:Stations-Mastfundamente	20.09.2004
Attinghausen	Neubau Raiffeisenkasse/Post	Abklärung der Baugrundverhältnisse	05.04.1989
Belp	Landi Belp	Baugrund u. Regenwasserversickerung	20.06.2005
Beringen	Garten- Bau und Hobby Markt	Baugrund und Regenwasserversickerung	11.07.2005
Bern	Grundwasser-Wärmenutzung	Expertise zur Untauglichkeit der Anlage	05.06.2008
Beunnen	Umbau Gersauerstr. 23	Berechnung d.Einflusses v.Bauten im Grundwasser	26.05.2008
Blatten (Malters)	Neubau EFH auf Parz. 2104	Kurzbericht zum Baugrund	08.04.2005
Blickensdorf	Ueberbauung Räbmatt	Grundwassernutzung als Brauchwasser	10.02.2006
Blickensdorf	Ueberbauung Räbmatt	Kurzbericht zum Baugrund	29.04.2005
Bonstetten	MFH Hofwies, Dorfstrasse 14/16	Schlussdokument zur 250m-Sondierbohrung	24.10.1995
Bremgarten	Schweiz. Büromöbelfabrik	Baugrundverhältnisse	06.02.2001
Brunnen	Terrassenhäuser VERDE Süd	Beurteilung des Baugrubenkonzeptes	31.01.2006
Brunnen	K + P Petschen, Brunnen	Hydrogeologischer Bericht Grundwassernutzung	23.03.2006
Brunnen	Beurteilung Mauer,Obermattli 3	dito	19.12.2005
Brunnen	Kastanienrain	Beurteilung der Steinschlaggefahr	06.04.2005
Brunnen	EFH Schillerweg 23	Beurteilung Baugrund und Baugrube	06.02.2006
Brunnen	Ueberbauung Riedmattli	Berechnung d.Einflusses v.Bauten im Grundwasser	18.07.2008
Brunnen	Brunnen, Seeufergestaltung	Bericht Baugrund	16.06.2008
Brunnen	Verde Etappe 2	Kurzbericht Baugrund	24.04.2008
Brunnen	Anbau EFH Primelweg	Kurzbericht Baugrund	23.04.2008

Brunnen	Rosengartenstrasse	Ergänzungsbericht zur Zusatz-Rammsondierung	31.03.2008
Brunnen	Rosengartenstrasse	Bericht Baugrund	27.02.2008
Brunnen	Wylenstrasse	Bericht zum Baugrund	21.02.2008
Brunnen	Umbau Gersauerstr. 23	Kurzbericht Baugrunduntersuchung	19.02.2008
Brunnen	R.Inderbitzin	Hydrogeologischer Bericht/Grundwassernutzung	13.09.2007
Brunnen	Neubau EFH Stössel	Berechnung d.Einflusses v.Bauten im Grundwasser	13.09.2007
Brunnen	Ueberbauung Schlossermattli	Baugrund	16.07.2007
Brunnen	EFH Hetschgen	Baugrund	30.05.2007
Brunnen	Neubau Residenz Favorita	Berechnung d.Einflusses v.Bauten im Grundwasser	16.11.2006
Brunnen	Neubau Residenz Favorita	Baugrund	20.10.2006
Brunnen	MFH Lindenhof	Baugrund-Teiluntersuchungen	08.07.2006
Brunnen	MFH Neubau Gersauerstr. 52	Berechnung Einfluss v.Bauten im Grundwasser	26.06.2006
Brunnen	MFH Neubau Gersauerstr. 52	Baugrund	08.06.2006
Brunnen	Bahnhof Brunnen	Prognose Baugrund	09.05.2006
Brunnen	2 MFH Hetschgen	Baugrund	20.01.2006
Brunnen	2 MFH Hetschgen	Berechnung d.Einflusses v.Bauten im Grundwasser	15.12.2005
Brunnen	Terrassenhäuser VERDE	Bericht zum Baugrund	18.10.2005
Brunnen	MFH Wylenstr. 5a, Brunnen	Kurzbericht zum Baugrund	10.12.2004
Brunnen	Hotel Weisses Rössli	Kurzbericht zum Baugrund	14.09.2004
Brunnen	Hotel Weisses Rössli	Kurzbericht zum Baugrund	14.09.2004
Brunnen	Mittlerer Boden	Kurzbericht zum Baugrund	21.07.2004
Brunnen	Wohn-Geschäftshaus Wylenstr.	Kurzbericht zum Baugrund	07.05.2004
Brunnen	Neubau EFH Dammstr.,Brunnen	Kurzbericht zum Baugrund	09.02.2004
Brunnen	Neubau "White Horse Home"	Kurzbericht zum Baugrund	14.01.2004
Brunnen	Wohnpark "Am Leewasser"	Baugrunduntersuchung	21.09.2002
Brunnen	Groberschliessung Schiller-Unterha	Zustandsaufnahme der Stützmauer	17.09.2001
Brunnen	Neubau WGH "Kreuzplatz"	Zusammenfassender Kurzbericht zum Baugrund	11.07.2001
Brunnen	Wohnhaus-Neubau,Bristenstr. 3	Kurzbericht zum Baugrund	05.06.2001
Brunnen	Erweiterung Reismühle	Kurzbericht zu den ergänzenden Baugrundunters.	25.04.2001
Brunnen	Umgestaltung d.hangseit.Gartens	Geotechnische Abklärungen	23.04.2001
Brunnen	Ausstellungsraum an best.Garage	Kurzbericht zum Baugrund	04.12.2000
Brunnen	Erweiterung Laboratorium	Kurzbericht zum Baugrund	06.10.2000
Brunnen	Galerie am Leewasser	Kurzbericht zum Baugrund	20.06.2000
Brunnen	Wohnsiedlung Schiller-West	Baugrunduntersuchung	22.02.2000
Brunnen	Neubau Parz. 843, Kleinstadt	Baugrunduntersuchung	25.02.1999
Brunnen	Überbauung Parz. KTN 1174, Bahnh	Baugrunduntersuchung	14.12.1998
Brunnen	Neubau Trainingsplatz im Sportareal Gersauerstrasse	Geologisch-geotechnische Untersuchungen betr. Entwässerung und Foundation	22.07.1998
Brunnen	Bootshafen Fallenbach	Geologische Untersuchungen	16.07.1998
Brunnen	MFH Viktoriapark	Baugrunduntersuchung	01.07.1998
Brunnen	Ersatz- Neubau- Umbau Alpina	Baugrunduntersuchung mit Vorabklärungen Wassernutzung für Wärmezwecke	25.05.1998
Brunnen	EFH Winzap mit Tierpraxis	Baugrunduntersuchung	30.01.1998
Brunnen	Erweiterung Reismühle Parz. 1395,	Baugrunduntersuchung	28.11.1997
Brunnen	Neubau Zweifamilienhaus Wylenstrasse 32	Baugrunduntersuchung	08.09.1997
Brunnen	MFH Stoll, Parz. 782, Kohlhüttenstr	Baugrunduntersuchung	02.10.1996
Brunnen	Schulhaus Brüöl	ergänzende Baugrunduntersuchungen	28.06.1996
Brunnen	Neubau Betriebsgebäude Obere Her	Baugrunduntersuchung	27.02.1996
Brunnen	Neubau Garderobengebäude Gersauerstrasse 54	Baugrunduntersuchung	04.11.1995
Brunnen	Erweiterung des Laboratoriums der	Beurteilung des Baugrundes	27.10.1995
Brunnen	Appartementhaus "Marty"	Baugrunduntersuchung	16.03.1995

Brunnen	Ausbau und Sanierung Elektronikerb	Baugrunduntersuchung	14.06.1994
Brunnen	Überbauung Urmiblick, Häuser 1 und 2	Fragenkatalog zu den Setzungen betreffend Expertise 1-92	07.01.1993
Brunnen	MFH auf Parz. 742	Baugrunduntersuchung	06.02.1992
Brunnen	Überbauung Urmiblick, Häuser 1 und 2	Geotechnische Expertise	12.11.1991
Brunnen	MFH auf GB Nr. 185/935, Gersauers	Konzept für das weitere Vorgehen, Wasserhaltung und Aushub	20.12.1990
Brunnen	MFH Stadthof	Baugrunduntersuchung	03.07.1990
Brunnen	9-Fam.Haus Büölstrasse	Baugrunduntersuchungen und Voruntersuchungen betr. Grundwassernutzung für Wärmezwecke	08.03.1990
Brunnen	Neubaupläne im Zentrum von Brunnen	Baugrunduntersuchung, Ergänzende Detailunterlagen zum Bericht 9-101	22.01.1990
Brunnen	Naubaupläne im Zentrum, Brunne	Generelle Baugrunduntersuchung	08.12.1989
Brunnen	MFH Parz. 971 Föhneneichstrasse	Abklärung der Baugrundverhältnisse	28.09.1989
Brunnen	Ueberbauung "Weisses Kreuz"	Baugrunduntersuchung	12.12.1988
Brunnen	MFH Kleinstadt, Parz. Kat. Nr. 846	Abklärung der Baugrundverhältnisse	30.05.1988
Brunnen	Wohn- und Geschäftshaus Gersauers	Schadenbeurteilung an Gebäude	14.04.1987
Brunnen	Wohn- und Geschäftshaus Gersauerstrasse	Baugrunduntersuchung	09.01.1985
Brunnen	Neubau Schreinerei Schwerzmann	Baugrunduntersuchung	04.07.1905
Brunnen-Ingenbohl	Schulhausplanung Gemeinde Ingenbohl	Baugrunduntersuchung Phase 1	30.12.1994
Brunnen-Ingenbohl	5-Familienhaus, GB-Nr. 606	Baugrunduntersuchung gemäss Offerte	28.06.1991
Cham	Arealüberbauung Kirchbühl	Baugrund	23.05.2007
Cham	Wohnüberbauung "Eichrüti"	Baugrunduntersuchung	29.11.2000
Diessenhofen	Neubau Landi Schlatt/Umgebung	Kurzbericht zum Baugrund	15.03.2006
Doppelschwand	Kantonsstrasse Kll 35	Geol. Untersuchungen betr. Strassenschaden	21.05.1985
Einsiedeln	EFH Leonardi, Blüemliweg	Systemwahl Baugrubensicherung, Offertvergleich	14.8.1996
Einsiedeln	Zufahrtsstrasse Deponie Nüberg	Bericht zjum Baugrund, Machbarkeitsstudie	12.03.2008
Einsiedeln	2-FMH Winet Anderrüthi, Blümliw.	Kurzbericht zum Baugrund	14.05.2003
Einsiedeln	Haus Schnüriger/Graf, Blüemliweg	Systemwahl Baugrubensicherung, Offertvergleich	14.08.1996
Einsiedeln	EFH Leonardi, Blüemliweg	geologisch-geotechnischer Übersichtsbericht bezüglich der momentanen Problematik für das Bauvorhaben	26.07.1996
Einsiedeln	Zweites und Drittes Doppel-EFH Ste	Baugrunduntersuchung	11.04.1994
Einsiedeln	Erstes Doppel-EFH Steigweg	Baugrunduntersuchung	14.03.1994
Einsiedeln	Neubau - Gewerbebau/Wohnung	Baugrunduntersuchung	10.10.1990
Emmenbrücke	Benziwil Süd, Haus 27	Baugrunduntersuchung, Dimensionierung der versch. Fundamente	19.06.1991
Emmenbrücke	Überbauung Benziwil, Parz. 2130	Baugrunduntersuchung	29.06.1989
Emmenbrücke	Neubau Emmenbaum	Resultate der hydrogeologischen Untersuchungen betr. Grundwassernutzung für Wärmezwecke	15.07.1987
Emmenbrücke	Neubau Emmenbaum	Vorstudie für die Nutzung von Grundwasser für Heizzwecke betr. Neubau Emmenbaum	30.04.1987
Emmenbrücke	Neubau Emmenbaum	Baugrunduntersuchung betr. Neubau Emmenbau	03.04.1987
Erlinsbach/Küttigen AG	Planungsgrundlage für Erdwärmesor	Gesamtbeurteilung über alle bisherigen Erdsondenbohrungen in Erlinsbach und Küttigen, Ausarbeitung e	28.11.1995
Erstfeld	Überbauung "Wasserschacht"	Baugrunduntersuchung	22.08.1997
Eschenbach SG	Kiesabbau Stücken	Geologisch-Hydrogeologische Abklärungen	06.06.2005
Eschenbach SG	Neubau MFH Wydmühleweg 23	Kurzbericht zum Baugrund	23.03.2005
Eschenbach SG	Ueberbuung Bachhalde	Kurzbericht zum Baugrund	23.03.2005
Eschenbach SG	Kiesabbau Blesshof	Geologisch-Hydrogeologische Abklärungen	12.03.1998
Eschenbach SG	Kiesabbau Stücken	Geologisch-Hydrogeologische Abklärungen	11.06.1996
Euthal	Neubau EFH Olivetti	Baugrund	18.01.2007
Falera	Neubauten Paliu	Kurzbericht zum Baugrund	15.04.2003
Flüelen	EFH Seestrasse	Kurzbericht zum Baugrund	11.08.2003
Flüelen	Brunnenbohrung 2	Protokoll der Brunnenbohrung 2 (Ersatzbohrung für KB1 vom April 1996)	10.10.1997
Flüelen	MFH "Ziegelhaus"	Baugrunduntersuchung	17.05.1996
Flums	Landi Flums Parz. 410/419	Berechnung d.Einflusses v.Bauten im Grundwasser	18.07.2008
Flums	Landi Flums	Ergänzungsbericht zum Baugrund	11.02.2008
Flums	Landi Flums	Bericht zum Baugrund	06.12.2007

Gelfingen	EFH Burgweg 7, Gelfingen	Schadenexpertise	04.08.2005
Gersau	F.Dörig, Poststrasse 3	Hydrogeologischer Bericht Grundwasserernutzung	29.11.2005
Gersau	Abbruch/Neubau MFH Poststr.	Bericht zum Sickerversuch	24.10.2005
Gersau	Residenzen "In der Forstbucht"	Hydrogeologischer Bericht Grundwasserernutzung	2.12.20005
Gersau	EFH Waldegg im Chindli	Bericht zum Baugrund	29.07.2008
Gersau	MFH "Unterer Altweg"	Baugrund	01.05.2007
Gersau	EFH Estergaard	Baugrunduntersuchung	04.04.2007
Gersau	Residenzen "In der Forstbucht"	Ergänzungsbericht zum Baugrund	08.11.2006
Gersau	Residenzen "In der Forstbucht"	Bericht zum Baugrund	29.11.2005
Gersau	MFH Parz. 332a,Bühlstr.Gersau	Kurzbericht zum Baugrund	29.07.2005
Gersau	Neubau MFH Pisani, Eggistr.	Kurzbericht zum Baugrund	11.05.2005
Gersau	MFH Pisani, Gersau	Baugrund	11.05.2005
Gersau	EFH "im Stockli"	Stabilitätsuntersuchungen	30.07.2004
Gersau	MFH Seestrasse 73	Baugrunduntersuchung	31.01.2002
Gersau	Um- und Ausbau der Schulanlagen des Bezirks	Baugrunduntersuchung	29.07.1998
Gersau	Sanierung Ferienhaus Bucher-Camer	Geotechnischer Bericht	07.05.1998
Gersau	Erschliessung "Rotflüelen"	Geologische Beurteilung eines Rutschhanges bei "Eggen"	30.06.1997
Gersau	Schulhaus Matt	Abklärung der Baugrundverhältnisse	11.06.1996
Gersau	Quaianlage Gersau, Aushubmaterial "Braui"	Überprüfung des Schüttmaterials aus dem Aushub "Braui"	12.01.1995
Gersau	Umbau/Anbau Wohnhaus im Förstli	Begutachtung des Sondierschachts und Aufzeigen der baulichen Konsequenzen	11.11.1992
Gersau	Wohn- und Gästehaus "Seehof"	Ergänzende Untersuchungen betr. Felsverlauf und Stabilität im Grenzbereich zur Kantonsstrasse	08.09.1992
Gersau	Schulungszentrum Fluhegg	Baugrunduntersuchung	20.08.1991
Gersau	Schulungszentrum Fluhegg	Baugrunduntersuchung	20.08.1991
Gersau	Verbauung der Dorfbäche in Gersau,	Bericht über die geologischen Untersuchungen betr. Rutschhang bei den geplanten Schwellen 3-9	17.10.1990
Gersau	Gäste-/Wohnhaus Seehof	Baugrunduntersuchung	30.06.1990
Gersau, im Buochhölzli	Bachverbauungen Usserdorfbach	Beurteilung der Hangstabilität im Bereich Rollierung W des Hauses Schuler	03.01.1989
Glattalp	Luftseilbahn Säliboden	Foundation der Stützen: Protokoll zur Begehung im Gelände aus geologisch-geotechnischer Sicht	02.07.1997
Goldach	Umbau/Erweiterung Landi	Ergänzungsbericht zum Baugrund	13.08.2008
Goldach	Umbau/Erweiterung Landi	Bericht: Baugrund und Versickerung	16.06.2008
Goldau	Neubau Bergstr,GB 647, Goldau	Bericht zum Baugrund	17.07.2008
Goldau	EF Signer, Oelbergweg	Kurzbericht zum Baugrund	30.01.2008
Goldau	Büro-Werkgebäude Garaventa AG	Baugrund	11.10.2007
Goldau	Union-Areal, Goldau	Gefahren d.Erdgase/Empfehlung v.Schutzmassn.	22.06.2005
Goldau	Union-Areal, Goldau	Ueberwachungskonzept	11.05.2005
Goldau	Überbauung Vogelsang	Kurzbericht zum Baugrund	11.03.2005
Goldau	Ueberbauung Union-Areal	Grundbauüberwachung	04.02.2005
Goldau	Neubau Tiefgarage	Kurzbericht zum Baugrund	30.07.2004
Goldau	Wohnüberbauung Rossberg	Kurzbericht zum Baugrund	25.02.2004
Goldau	Ueberbauung "Zentrum Union"	Baugrunduntersuchung	12.06.2002
Goldau	Ueberbauung "Anker"	Konzept Bauüberwachung	30.04.2002
Goldau	Neubau MFH Eisenbähnli	Kurzbericht zum Baugrund	03.09.2001
Goldau	Neubau Werkhalle, Parz. 3069	Befund Baugrund	13.08.2001
Goldau	Wohn-Geschäftshaus,Centralstr.	Baugrunduntersuchung	28.03.2000
Goldau	Landwirtschaftliche Bodenverbesser	Geologische und Geotechnische Voraussetzungen	14.04.1999
Goldau	Überbauung Sonegg	Geologische Prognose betr. Wärmenutzung aus dem Boden mittels System Geohil	25.04.1997
Goldau	EFHäuser Quellenweg	Schlussbericht zur Nachkontrolle der Rissprotokolle der Einfamilienhäuser	02.10.1995
Goldau	MFH Blockweg	Baugrundgutachten	10.12.1994
Goldau	Wohn- und Geschäftshaus Park	Erstellen eines Sprengplanes für die Aushubarbeiten	01.03.1990
Goldau	Bauvorhaben Parkstrasse 20	Abklärung der Baugrundverhältnisse und Fundationsvorschläge	14.03.1989

Goldau	Turnhalle der Berufsschule Goldau	Ergebnisse der ME-Versuche	02.03.1989
Goldau	Gewerbehau Zehnder	Baugrunduntersuchung	10.01.1989
Goldau	EFH E. Horat	baubegleitende geotechnische Betreuung	06.09.1988
Goldau	Turnhalle der Berufsschule Goldau	Geotechnische Überprüfung des definitiven Projekts	02.05.1988
Goldau	Kantine der Berufsschule Goldau	Baugrunduntersuchung des Kantinentrakts	27.11.1986
Goldau	Wohnhäuser Bischofsmöösli	Baugrunduntersuchung	17.09.1985
Goldau	Überbauung Bischofsmöösli	Dimens. Kieskoffer und Fundamente	12.06.1985
Goldau/Sattel	Strassenkorrektio Brüggli-Ägeristrasse	Abklärungen betreffend Baugrund und hydrogeologischen Verhältnissen	17.03.1993
Greppen	Detailkartierung Parz. 115	Geologischer Bericht	01.05.2006
Greppen	2 ZFH Kleinrieden	Baugrund	13.10.2005
Greppen	Umgebungsgestaltung Parz. 403	Stabilitätsnachweis mit Bautechnischen Auflagen	
Greppen/Weggis	Bewilligungspraxis von Erdwärmesonden	Grundlagenkarte mit Erläuterungsbericht für die Bewilligungspraxis von Erdsonden in Weggis	02.02.1999
Grosswangen	Kiesgrube KIGRO	Kurzbericht zur Böschungsstabilität	30.10.2007
Gurtellen-Intschi-Amsteg	Kanalisation Gurtellen	Leitungsaufhängung Dägenwisch: Standortvorschläge für die Rohrträgerkonsolen	23.12.1994
Hendschiken	Ueberbauung Parz. 1219	Bericht zu den Baugrunduntersuchungen	14.10.2004
Hergiswil	MFH A.& B. Bühler	Baugrund	03.11.2006
Hildisrieden	Liegenschaft Länzenweid 30	Protokoll der Besichtigung vom 12.Juli 2006	18.07.2006
Hochdorf	Neubau Tankanlage Bachgarage AG	geologisch-geotechnische Beurteilung im Nachhinein	12.12.1989
Horgen-Waldegg	Überbauung Einsiedlerstrasse	Geologische Vorabklärung zur Nutzung von Erdwärme	04.08.1993
Horw	Arnold-Beck contra Achermann Böschungsstabilität	Zustandsaufnahme	22.07.2003
Horw	Hangböschung hinter dem Haus See	Geotechnisches Gutachten als vorsorgliche Beweisaufnahme	15.03.2002
Horw	MFH Kantonsstrasse 60	Überprüfung der Baugrundverhältnisse, geotechnische Schlüsse bezüglich einer geplanten Umbaute	02.11.1994
Hünenberg	Renovation Landhausvilla/Pool	Kurzbericht zu den Rammsondierungen	26.08.2002
Hünenberg/Rotkreuz	Chamerstrasse	Erdgas Innerschweiz Unterstossungen	24.10.2005
Hurden	Neubau MFH Hurdnerstrasse 117	Baugrunduntersuchung	02.04.1998
Ibach	Grosssteinstrasse	Bericht zum Baugrund REFH Grossstein	28.08.2008
Ibach	WGH Gotthardstrasse 70/72	Berechnung d.Einflusses v.Bauten im Grundwasser	09.07.2008
Ibach	Anbau+Sanierung WGH,Gotthard	Kurzbericht Baugrund	09.04.2008
Ibach	Anbau der Pfarrkirche	Baugrund	05.06.2007
Ibach	Autocenter Benno Müller	Kurzbericht zum Baugrund	08.03.2004
Ibach	Neubau MPS, Rubiswil	Baugrunduntersuchung	07.10.2002
Ibach	Neubau MFH Gotthardstrasse, Familie Furioso	Baugrunduntersuchung	07.07.1999
Illgau	Betschart Mütschenen	Baugrunduntersuchung	04.09.2006
Illgau	Erschliessung Büöl/Boden	Geologisches Gutachten	09.06.2004
Illgau	Mehrzweckhalle f.Sport u.Kultur	Baugrunduntersuchung	04.12.2000
Illgau	Erschliessung Sennmatt	Kurzbericht zur Geologie,Fundation Stützmauer	15.09.1999
Illgau	Erschliessungsstr. Sennmatt	Kurzbericht zur Geologie	15.09.1999
Illgau	Erschliessungsstr. Sennmatt	Auswertung Baggersondierungen/Wendeplatte	19.08.1999
Illgau	Baugebiet Obermuetschenen, Vorde	Generelle Beurteilung der Baugrundverhältnisse aufgrund Oberflächenaufschlüssen	03.08.1993
Illgau	Erschliessungsstr. Sennmatt	Auswertung Baggersondierungen	
Immensee	Erschliessung Martisweid	Ergänzender Bericht zum Baugrund	29.20.04
Immensee	Ribetschi	Bericht zum Baugrund Reservoir	31.07.2008
Immensee	Trennsystem Bethlehem	Regenwasserversickerung	08.03.2007
Immensee	MFH Immostrasse	Baugrund	27.02.2007
Immensee	Autohaus Neuhaus AG	Geotechnische Grundlagen zur Foundation ...	09.05.2006
Immensee	2 MFH/Einstellhalle, Hausmatt	Kurzbericht zum Baugrund	23.06.2005
Immensee	Wohnhaus Pisa,Tiefstalweg 16	Kurzbericht zum Baugrund	17.02.2004
Immensee	Neubau MFH Büölstr. Brunnen	Bericht zur Baugrunduntersuchung	03.07.2003
Immensee	Ueberbauung Poststr. Küssnacht	Baugrunduntersuchung	15.01.2001

Immensee	2MFH Hofmatt mit Einstellhalle	Kurzbericht zum Baugrund	29.09.2000
Immensee	Schul- und Mehrzweckanlage	Kurzbericht zum Baugrund	03.04.2000
Immensee	Wohn-Gewerbe, Hausmatt	Kurzbericht zum Baugrund	29.02.2000
Immensee	MFH Tiefstalweg	Baugrunduntersuchung	09.12.1998
Immensee	EFH Parz. 1888	Baugrunduntersuchung	28.08.1990
Immensee	EFH Parz. 1888	hydrogeologisches Gutachten betr. Einer Erdsondenwärmegewinnung	07.08.1990
Immensee	Erweiterung Altersheim "Sunnehof"	Abklärungen Baugrundverhältnisse und bauliche Massnahmen	26.07.1988
Immensee-Arth-Goldau	SBB Strecke	Geotechnischer Bericht Brennstudentobel-Viadukt	30.04.2008
Ingenbohl	An- und Umbau Schulstrasse 30	Baugrunduntersuchung	04.07.1997
Ingenbohl	MFH Schwyzerstrasse	Baugrunduntersuchung	18.12.1989
Ins	Neubau Landi Ins fenaco	Bericht zum Baugrund	01.05.2006
Jegenstorf	Neubau Landi Grauholz	Baugrund u. Regenwasserversickerung	17.10.2005
Kanton Schwyz	Karte:Nutzungsgebiete f. Erdwärmesonden/W-W-Pumpen	Erläuterungsbericht	22.02.2002
Kölliken	LANDI Aarau West/Hardfeld	Kurzbericht zum Baugrund	24.11.2003
Kriens	Hangrutsche, Bergstrasse	Ergänzungsgutachten - vorsogl. Beweisaufnahme	06.09.2002
Kriens	Böschung- bzw. Hangrutsche, Ber	Vorsorgliche Beweisaufnahme	12.06.2002
Küssnacht	Gestaltungs- und Bebauungskonzept Fänn	geologisch-hydrogeologische Vorabklärungen für die geplante Erweiterung der Industriezone, Regenabwasserentsorgung, Angebot von erdgebundenen Alternativenergien	20.06.1990
Küssnacht a.R.	MFH Hofstr. 3, Küssnacht	Kurzbericht zum Baugrund	27.05.2005
Küssnacht a.R.	Unterstation CKW	Baugrunduntersuchung	23.09.1986
Küssnacht a.R.	Neubau "Linigerhus"	Baugrunduntersuchung	21.03.1994
Küssnacht a.R.	Wohnhaus Kathriner,Gschweighusweg 11	Kurzbericht zum Baugrund	19.01.04
Küssnacht a.R.	Baugrundabklärungen "Litzi"	Kurzbericht zum Baugrund	12.11.2001
Küssnacht a.R.	Arealüberbauung Litzi	Berechnung d.Einflusses v.Bauten im Grundwasser	07.12.2005
Küssnacht a.R.	MFH Hofstr. 3, Küssnacht	Nachtrag zum Kurzbericht Baugrund	03.06.2005
Küssnacht a.R.	Neubau Kiessammler Dürrenbach	Bericht Ueberwachung Quellen Breithöchi	23.09.2008
Küssnacht a.R.	Luzernerstrasse 121	Hydrogeologischer Bericht Grundwassernutzung	19.08.2008
Küssnacht a.R.	SBB-Unterführung Talstrasse	Bericht zum Baugrund	17.07.2008
Küssnacht a.R.	Durchlass Erlibach	Kurzbericht Baugrund	10.06.2008
Küssnacht a.R.	US CKW - Anbau Traforaum	Baugrund	04.09.2007
Küssnacht a.R.	Neubau Gewerbebau "Fänn"	Baugrund	06.07.2007
Küssnacht a.R.	Neubauten "Fänn Ost 07"	Baugrund	10.05.2007
Küssnacht a.R.	MFH Lindenweg 1 u. 2	Baugrund	12.04.2007
Küssnacht a.R.	Bürogebäude Christen AG	Baugrund	02.06.2006
Küssnacht a.R.	Neubau MFH, Talstrasse	Kurzbericht zum Baugrund	07.03.2006
Küssnacht a.R.	Neubau Aahusweg / Fänn	Kurzbericht zum Baugrund	08.02.2006
Küssnacht a.R.	Schreinerei Bisang AG	Historische Untersuchung und Pflichtenheft	24.08.2005
Küssnacht a.R.	Hörnli-Süd Grepperstrasse	Ergänzender Bericht zum Baugrund	08.08.2005
Küssnacht a.R.	Bahnhofstr.36/38 Küssnacht	Kurzbericht zum Baugrund	23.12.2004
Küssnacht a.R.	Wohnüberbauung "Quai Park"	Kurzbericht zum Baugrund	11.11.2004
Küssnacht a.R.	Mehrfamilienhäuser A und B	Kurzbericht zum Baugrund	29.09.2004
Küssnacht a.R.	MFH Parzelle 1365	Beurteilung Baugrubenverbau	23.09.2004
Küssnacht a.R.	Landhaus Parz.841,Libellenweg	Kurzbericht zum Baugrund	14.11.2002
Küssnacht a.R.	KTN, Ueberbauung Riggasse	Baugrunduntersuchung	04.11.2002
Küssnacht a.R.	KTN, Hörnli Süd	Generelle Baugrunduntersuchung	24.10.2002
Küssnacht a.R.	Erweiterung Druckcenter Kreienbühl,Giessenweg	Kurzbericht zum Baugrund	29.08.2002
Küssnacht a.R.	Motel-Neubau Frohsinn	Baugrunduntersuchung	18.07.2002
Küssnacht a.R.	Industriegebäude TISEL, Fänn	Kurzbericht zu den Rammsondierungen	27.05.2002
Küssnacht a.R.	Erweiterung Halle 7 in Haltikon	Beeinträchtigung des Grundwasser-Durchflussvermögens infolge Pfählung	23.04.2002
Küssnacht a.R.	Ueberbauung Riedappel	Kurzbericht zum Baugrund	21.08.2001

Küssnacht a.R.	Hauptstrasse / Umfahrung Süd	Kurzbericht zu der Kernbohrung Krähbüel	31.01.2001
Küssnacht a.R.	Ueberbauung Bodenweid	Baugrunduntersuchung	19.01.2001
Küssnacht a.R.	Abbruch u.Wiederaufbau Wohn- und Gewerbebau	Bericht zum Baugrund	15.01.2001
Küssnacht a.R.	Ueberbauung "Hörnli", Parz.817	Baugrunduntersuchung	11.11.2000
Küssnacht a.R.	Terrain-Endgestaltung Kiesgrube, MfH	Kurzbericht zum Baugrund	20.06.2000
Küssnacht a.R.	Neubau Garage/Tankstelle/Shop	Baugrunduntersuchung	23.02.1999
Küssnacht a.R.	2 Bauvorhaben Honegg/Gschweighaus	Baugrunduntersuchung	03.12.1998
Küssnacht a.R.	Wohn- und Gewerbehaus Riedappel	Baugrunduntersuchung	08.10.1998
Küssnacht a.R.	Wohnhausneubau Parz. 962, Seeplatz	Baugrunduntersuchung	29.04.1998
Küssnacht a.R.	Gewerbegebäude Zugerstrasse auf Parz. 3276	Baugrunduntersuchung	12.03.1998
Küssnacht a.R.	Neubau MFH, Anbau Fabrikation, Blauenweg	Baugrunduntersuchung	18.02.1998
Küssnacht a.R.	Umbau/Renovation Parz. 1141, Luzernerstrasse	Geologische Beurteilung betr. Wärmenutzung aus dem Boden mittels Erdsonden	25.04.1997
Küssnacht a.R.	Überbauung Parz. 2898, Seebodenweg	Erdwärmesondenheizung, Situation Ende 1996, Offerten	12.12.1996
Küssnacht a.R.	Überbauung Parz. 2898, Seebodenweg	Generelle Geologie im Bauareal, mit geologischer Vorstudie betreffend Realisierung einer Erdwärmesondenanlage	21.10.1996
Küssnacht a.R.	Curlinghalle	Baugrunduntersuchung	07.02.1996
Küssnacht a.R.	Wohn- und Geschäftshaus Bahnhofstrasse 32	Abklärung der Baugrundverhältnisse, Vorabklärungen für eine Grundwassernutzung für Heizzwecke	18.01.1996
Küssnacht a.R.	"Gerbi", Schadenfall Rütimann	Situationsbericht zu den vorgenommenen Messungen seit Ende August 1995	20.11.1995
Küssnacht a.R.	Pfarrkirche "St.Peter und Paul" und "Marienkapelle"	Schlussbericht der geotechnischen Untersuchungen und Überwachungen wegen Rissbildungen	10.05.1995
Küssnacht a.R.	Stützmauern für Parkplätze beim Küsnachtersee	Abklärung der Baugrundverhältnisse und Erarbeitung von geotechnischen Grundlagen für Mauerprojekte	08.09.1994
Küssnacht a.R.	Überbauung Gerbi	Bauphase Hangbereich, Zwischenbericht	22.07.1994
Küssnacht a.R.	Überbauung "Gerbi", Seewassernutzung	Abklärung einer Wassernutzung für eine Wärmepumpenanlage	27.09.1993
Küssnacht a.R.	Wohnhaus Seeplatz 7	Baugrunduntersuchung gemäss Offerte	05.04.1993
Küssnacht a.R.	Wohn- und Geschäftshaus Bahnhofstrasse 32	Baugrunduntersuchung	12.10.1992
Küssnacht a.R.	Inertstoffdeponie Gross-Aahus Küsnacht	Auskunft über die geologisch-hydrogeologischen Verhältnisse	07.08.1992
Küssnacht a.R.	Überbauung Hirzenmatt	Baugrundbezogene bautechnische Konsequenzen infolge Projektänderungen	07.07.1992
Küssnacht a.R.	Gewerbegebäude Bodenhofstrasse	Baugrunduntersuchung gemäss Offerte	12.02.1992
Küssnacht a.R.	Überbauung Bärenmatte	Vorabklärungen betr. Baugrund	15.03.1991
Küssnacht a.R.	Kindergartenanlage im Boden	Baugrunduntersuchung	14.08.1990
Küssnacht a.R.	Geschäftshaus Unterdorfstrasse 18	Baugrunduntersuchung	27.04.1990
Küssnacht a.R.	Neubau Pöstli mit Tiefgarage	Baugrunduntersuchung gemäss Kostenschätzung	11.04.1990
Küssnacht a.R.	Erdgebundene Wärmenutzung im Bereich des Küsnachtersees	Dokumentation der Energieberater Küsnacht	07.11.1989
Küssnacht a.R.	Renovation Pfarrkirche Küsnacht	Bericht über die Langzeitmessungen, Ergänzung zum geotechnischen Bericht 7-22	13.04.1989
Küssnacht a.R.	Technopark Goessi AG	Abklärung der Baugrundverhältnisse	03.04.1989
Küssnacht a.R.	Neubau immoos, Grepperstrasse	Begutachtung der Aushub-Böschung und Empfehlung für den Baufortschritt	13.01.1989
Küssnacht a.R.	Bauvorhaben Glorihöchi	Baugrunduntersuchung	13.01.1989
Küssnacht a.R.	Überbauung Glorihöchi, Parz. 3237 und 3238	Abklärung der Baugrundverhältnisse	13.01.1989
Küssnacht a.R.	Renovation Pfarrkirche Küsnacht	Geotechn. Beratung	28.10.1987
Küssnacht a.R.	Hirzenmatte	Baugrunduntersuchung	30.05.1987
Küssnacht a.R.	Eishalle, Projekt "Eisfee"	Rammsondierungen	
Lauerz	EFH Odermatt	Baugrubensicherung	06.05.2008
Lauerz	Neubau MFH Hasen	Baugrunduntersuchung	05.10.2007
Lauerz	EFH Hasen 68, Parz. 404	Stabilitätsuntersuchung Böschung bergseits	11.07.2007
Lauerz	MFH Seestrasse 5	Berechnung Einfluss v.Bauten im Grundwasser	16.01.2007
Lauerz	MFH Seestrasse 5	Kurzbericht zum Baugrund	06.10.2006
Lauerz	EFH-Neubau Hasen	Konzept Vorgan Baugrube	14.05.2003
Lauerz	EFH Betschart, Niedermatt	Pfahlkonzept mit Pfählungsvorschlag	05.03.2002
Lauerz	Neubau Ferienhaus Niedermatt	Kurzbericht zum Baugrund	04.04.2000
Lauerz	Neubau EFH Niedermatt	Bericht zum Baugrund	17.12.1999
Lauerz	Ferienhaus Fischerweg 14	Bericht zum Baugrund	10.11.1999

Lauerz	Neubau Langsamfilter	Geologischer Bericht	10.05.1999
Lauerz	Wohngebiet "Hasen"	Bericht über die Untersuchung betr. Natürliche Verschiebungen im Hasengebiet	31.12.1991
Lauerz	Neubauten Zürcher, Hasen	Begutachtung der Kernbohrung "Hasen"	10.12.1991
Lauerz	östl. Parz. Der Neuüberbauung Hase	Bericht über die Hangstabilitätsverhältnisse, Vergleiche zur gerichtlich verfügten geotechnischen Stellung	02.09.1991
Lauerz	2 Doppel-EFH "Hasen"	Baugrunduntersuchung	26.07.1990
Littau	Parzellen 949/966, Familien Husma	Ergänzungsprotokoll	28.04.1999
Littau	Neubau MFH Grubenstrasse 7/9	Baugrunduntersuchung	19.02.1999
Lupfig AG	Bauvorhaben Kamata AG	Kurzbericht zum Baugrund	28.09.2004
Lützelflüh	Emmentalstrasse 31	Hydrogeologische Untersuchungen für Heizzwecke	20.07.1987
Luzern	3 MFH Parz. 3580, Hemschenstrass	Baugrunduntersuchung	02.07.1997
Luzern	Überbauung "Zur Biregg"	Baugrunduntersuchung	06.07.1993
Meggen	Zentrumserweiterung Schwerzi	Baugrund	06.09.2009
Meggen	Zentrumserweiterung Schwerzi	Baugrund	10.09.2007
Meggen	Erweiterung Coop	Baugrund	27.06.2007
Meggen	MFH Kreuzbuchstrasse 38	Baugrund	06.03.2007
Meggen	Mühleweg 6, Meggen	Vorschlag Sanierung Gartenanlage	04.05.2006
Meggen	EFH Hobacherstr. 2, Meggen	Kurzbericht zum Baugrund	17.11.2004
Meggen	Landhausvilla Naumatt	Kurzbericht zum Baugrund	27.08.2004
Meggen	EFH Wettstein, Käppelistr. 19	Kurzbericht zum Baugrund	10.11.2003
Meggen	Umbau Schössli Teufmatt	Kurzbericht zum Baugrund	07.01.2003
Meggen	Ueberbauung Ebnet	Kurzbericht zum Baugrund	29.04.2002
Meggen	Neubau Klandhaus Parz. 752, Birken	Baugrunduntersuchung	23.03.1999
Meggen	2 MFH Binzböschchen	Baugrunduntersuchung	23.11.1998
Meggen	Wohnüberbauung Stampfibach, Bau	Baugrunduntersuchung	07.10.1997
Meggen	Überbauung Stampfibach	Baugrunduntersuchung	05.02.1996
Meggen	Terrainveränderung südl. EFH Schön	Untersuchung der Böschung mittels Rammsondierungen	16.01.1995
Meggen	Überbauung Badhof	Erdwärmegewinnung für Heizzwecke: Entscheidungsgrundlagen für die System- und Konzeptwahl	29.02.1988
Meierskappel	Überbauung Staldenring	Baugrunduntersuchung	03.12.1998
Menzna	Überbauung Weierried	Baugrunduntersuchung	30.06.1995
Merenschwand	Wohnbebauung Rigiblick	Kurzbericht zum Baugrund	04.08.1999
Merlischachen	3-Fam.Haus, Rebmattweg 28	Kurzbericht zum Baugrund	09.09.2009
Merlischachen	EFH "Im Schilf"	Bericht zum Baugrund	27.06.2008
Merlischachen	Neubau MFH "Kleinmatt II"	Kurzbericht zum Baugrund	23.02.2004
Merlischachen	Neubau MFH "Kleinmatt II"	Stabilitätsnachweis - SBB-Bahnlinie	09.02.2004
Merlischachen	Überbauung Kleinmatt.Parz.1595	Kurzbericht zum Baugrund	02.09.2003
Merlischachen	2 MFH Rebmattweg, Merlischach.	Kurzbericht zum Baugrund	24.03.2003
Merlischachen	Neubau "Linde Süd"	Kurzbericht zu den Rammsondierungen	20.08.2002
Merlischachen	Ersatzneubau, Unterbärgiswil	Baugrunduntersuchung	03.09.2001
Merlischachen	3 MFH "Husmatt"	Bericht zum Baugrund mit Stabilitätsnachweis	28.08.2000
Merlischachen	Neubau EFH Schilfweg, Parz. 3537	Rammsondierungen	09.03.1998
Merlischachen	Landhaus Parz. 1781	Geologische Untersuchungen	14.03.1996
Merlischachen	Schul- und Mehrzweckanlage	Schadenbeurteilung, Schadenregelung	06.11.1995
Merlischachen	Schul- und Mehrzweckanlage	Schadenbeurteilung, Schadenregelung, mit Korrektur und Ergänzungen	06.11.1995
Merlischachen	Schul- und Mehrzweckanlage	Schlussbericht zur Nachkontrolle der Rissprotokolle	20.02.1995
Merlischachen	Villa "im Schilf"	Baugrunduntersuchung	07.05.1992
Morschach	Farbversuch im Gebiet "Tannen"	Protokoll	23.05.2006
Morschach	Versickerung im Gebiet "Mettler"	Geologisch-hydrogeologische Untersuchungen	10.03.1998
Morschach	Regionale Aushubdeponie Schwyzer	Geotechnische Ueberprüfung der Deponieunterlage entlang der Gemeindestrasse	09.12.1993
Muotatal	Mittelpunktschulhaus	Baugrunduntersuchung Phase 1 gemäss Offerte	11.09.1992

Muotatal	Mehrzweckhalle Muotatal	Beurteilung des Baugrundes	20.09.1991
Muotatal	Rambach-Schuttkegel	Geologie des Rambach-Schuttkegels im Muotatal	21.09.1989
Muotathal	Schiessanlage Selgis	Kurzbericht Baugrund	26.08.2008
Muotathal	Schelbert AG	Abklärung Kiesvorkommen/Deponiestandort:Stoos	18.09.2006
Muotathal	Erweiterung Altersheim Muotathal	Baugrund u. Regenwasserversickerung	15.10.2004
Muotathal	Fassungssanierungen	Begleitprotokoll	20.08.2004
Muotathal	Quellwasserfassungen Bran	Arbeitsbericht	17.10.2003
Muotathal	Vordere Brücke	geologische Beurteilung der Baugrundverhältnisse an den Brückenköpfen der neuen "vorderen Brücke"	30.04.1997
Muotathal	Werkhalle Muelistuden	Baugrunduntersuchung mittels Rammsondierungen	09.08.1991
Nuolen	Umbau MFH Walter Vogt	Kurzbericht zur Regenwasserversickerung	04.07.2005
Oberägeri	MFH Haltenastrasse GS 1911	Kurzbericht zum Baugrund	25.11.2005
Oberägeri	Landhaus auf Parz. 147	Kurzbericht zum Baugrund	04.04.2005
Oberarth	2 MFH "Oberes Feld"	Bericht zum Baugrund	23.10.2005
Oberarth	MFH 1-3 auf Parz. 2826	Hydrogeologischer Bericht Grundwassernutzung	13.11.2006
Oberarth	MFH 1-3 auf Parz. 2826	Kurzbericht Sondierbohrung z.Grundwassernutzung	04.08.2006
Oberarth	Sonnenweg, Parz. 3326	Kurzbericht Baugrund	13.02.2008
Oberarth	Neubau MFH Mühlemoosweg	Versickerung von Meteorwasser	10.04.2007
Oberarth	Neubau MFH Mühlemoosweg	Versickerung in Rückgabebrunnen	22.03.2007
Oberarth	MFH auf Parz. 2826	Kurzbericht zum Baugrund	18.11.2005
Oberarth	Wohn-Gewerbekauf Gutwindeweg	Abklärung Untergrundverhältnisse	15.12.2004
Oberarth	Ausbau der Rigiaa, Telstrecke Guotv	Geologisch-Geotechnische Beurteilung des Sperrbaus am Ende der Telstrecke Guotwinden	08.03.1996
Oberberg	Wohnhaus Laburgstrasse 4	Kurzbericht zum Baugrund entlang der Laburgstr.	27.03.2001
Oberberg	MFH "Schlössli"	Kurzbericht zum Baugrund	28.04.2000
Oberberg, Tschalun	Wohn- und Gewerbehau Tschalun	Beurteilung der Baugrundverhältnisse, Zustandsaufnahmen an 2 Nachbargebäuden	16.06.1988
Oberkirch	Aushubphase Hirschmatte	Gesammelte Protokolle	04.04.2000
Oberkirch	Ueberbauung Hirschmatte	Baugrunduntersuchung	08.10.1999
Oberriisch	EFH-Projekt auf Parz. 1607	Kurzbericht zum Baugrund	24.07.2000
Oberterzen, Glummi	Parzellen 1676 und 1895	Gutachten über die Entstehung eines Böschungsruhtes	16.10.1986
Oberterzen, Glummi	Ferienhaus auf Parz. 1676	Gutachten über die Hangstabilität mit baulichen Massnahmen	05.06.1986
Oensingen	Landi Sunnmatt-Klus	Baugrund u. Regenwasserversickerung	18.01.1995
Pfäffikon	Neubau Landi	Regenwasserversickerung	08.03.2005
Reinach	Erdsondenbohrung Oelbergstrasse	Geologische Abklärungen für das Gesuch einer Erdsondenbohrung	28.08.1995
Rheinfelden	Neubau Landi Frila	Baugrund/Regenwasserversickerung	17.11.2006
Roggwil TG	Neubau Landi Oberthurgau	Baugrund	18.01.2007
Root	Ueberbauung "Chlosterhof"	Baugrund	26.05.2006
Rotbach	Kunstabtuen Seetalbahn	Nachprüfung des Baugrundes anhand Rammsondierungen	29.11.1994
Rothenburg	Neubau Landi Sempach/Emmen	Baugrund	24.20.07
Rothenburg	Neubau Landi Sempach/Emmen	Baugrund	21.12.2006
Rothenburg	Fleckenhof Rothenburg	Baugrunduntersuchung	31.08.1983
Rothenhurm	Neubau Bürogebäude	Kurzbericht zum Baugrund	06.06.2005
Rothenhurm	Bachdurchlass Schorenbach	Kurzbericht zum Baugrund	28.09.1999
Rothenhurm	Neubau Fabrikationshalle, Landstrasse	Baugrunduntersuchung	28.08.1997
Rothenhurm	Viehvermarktungszentrum Parz. 224	Baugrunduntersuchung	22.04.1997
Rothenhurm	Zweifamilienhaus Riedweg 13	Hangstabilisierung Parzelle Grab	25.08.1994
Rothenhurm	EFH mit ELW Turmatt	Vorabklärungen betr. Baugrund	01.12.1993
Rothenhurm	Stall Inglin 3.Altmatt	Berechnung und Empfehlung Fundation	24.02.1993
Rothenhurm	Zweifamilienhaus Hoehenweg 16	Stabilitätsanalyse	17.02.1993
Rothenhurm	Zweifamilienhaus Biberegg	Auswertung der Rammsondierungen	13.06.1991
Rothenhurm	Werkstatt-Gebäude Riedweg	Baugrunduntersuchung	03.12.1990

Rothenthurm	Neubau Subaru-Garage mit 2 Wohnungen	4 Rammsondierungen im Hinblick auf eine Pfählfundation	06.06.1990
Rothenthurm	2 EFH im Schoos	Baugrunduntersuchung	08.03.1990
Rothenthurm	Neubau der EBAG im Schoos	Arbeitsunterlage zur geotechnischen Beratung	27.02.1990
Rothenthurm	Oekonomiegebäude Styger	Abklärung der Baugrundverhältnisse und Fundationsvorschläge	02.03.1989
Rothenthurm, Gebiet Scho	Erschliessung Schoos	Abklärung der geologischen Verhältnissen des südöstlichen Gebiets der neuen Wohnzone Schoos	13.09.1988
Rothenthurm, Gebiet Scho	Nachzonung Schoos	Baugrunduntersuchung, 2. Etappe	13.01.1988
Rothenthurm, Gebiet Scho	Nachzonung Schoos	generelle Baugrunduntersuchung	11.08.1987
Rothenthurm, Schoos	Zweifamilienhaus Riedweg 13	Detaillierte Überprüfung der Hangstabilität im Grenzbereich der Parzellen 964 und 980	28.02.1994
Rothenthurm, Schoos	Zweifamilienhaus Riedweg 13	Überprüfung Hangstabilität im Bereich Parzellen 964 und 980	12.08.1993
Rotkreuz	NCR New Cubino Restaurant	Baugrund	22.01.2007
Rotkreuz	Neubau Wohn- Geschäftshaus	Bericht zum Baugrund	17.10.2005
Rotkreuz	2 MFH, Birkenstrasse 27 + 29	Baugrunduntersuchung	12.12.2000
Rotkreuz	Erweiterung Schulanlage	Baugrunduntersuchung gemäss Offerte	03.03.1994
Ruswil	Erweiterung bestehendes Wohnhaus	Baugrunduntersuchung	26.02.1993
Sattel	Rösslimatt Stützmauer	Bericht Nachprüfung Mauerstabilität	29.08.2008
Sattel	Ski- und Schlittelpiste	Geologische Beurteilung zur Machbarkeit	05.09.2005
Sattel	Landverbesserung, KTN 901, Eri	Zwischenbericht zur Situation	28.04.2003
Sattel	Landverbesserung, Eri	Kurzbericht: Geologie + Geotechnischen Situation	22.06.2001
Sattel	Erschliessung Rösslimatt	Stabilitätsuntersuchungen	09.10.2000
Sattel	Erschliessung Rösslimatt	Baugrunduntersuchung	05.11.1999
Schoetz	Parzelle 978, Fadenweg	Vorabklärungen betr. Baugrund- und Grundwasserverhältnisse	07.10.1991
Schoetz	Überbauung Schmiedgasse	Abklärung des Bodenaufbaus und der Grundwasservorkommen	27.05.1991
Schongau	Kiesabbau im Gebiet "Muggel"	Auswertung der Baggersondierungen vom 23.12.1996	08.01.1997
Schongau	Kiesabbau Honeriwied	Geologisch-Hydrogeologische Abklärungen	15.03.1996
Schüpfen	Landi Lyssbachtal	Baugrund und Regenwasserversickerung	19.05.2005
Schüpfheim	Landi Schüpfheim-Flühli	Nachtrag zum Baugrund	13.06.2009
Schüpfheim	Landi Schüpfheim-Flühli	Kurzbericht zum Baugrund	06.07.2005
Schüpfheim/Escholzmatt	Sanierung Lammschlucht	geologisch-geotechnische Variantenbewertung für die Sanierung, Ergänzungsbericht	05.02.1991
Schüpfheim/Escholzmatt	Sanierung Lammschlucht	geologisch-geotechnische Variantenbewertung für die Sanierung	21.08.1990
Schwyz	Biogasanlage Reichmuth	Baugrund	30.09.2006
Schwyz	Wohnüberbauung "Klösterli"	Stabilitätsnachweis	18.10.2002
Schwyz	Bauvorhaben Klösterlistrasse	Zustandsaufnahme Quelle auf KTN 1215	16.09.2002
Schwyz	Wohnüberbauung "Klösterli"	Kurzbericht zum Baugrund	24.07.2002
Schwyz	Ueberbauung Parz.1913, Dorfbac	Bericht zum Baugrund	03.01.2001
Schwyz	Oberstufenschulhaus "Herti"	Hydrogeologische Untersuchungen	12.10.1998
Schwyz	Mythencenter, Ausbauetappe 3	generelle Baugrunduntersuchung	21.06.1996
Schwyz	Hinterer Steinegg	Abklärung der Baugrundverhältnisse	27.02.1996
Schwyz, Brül	Überbauung Brül, 2. Etappe	Empfehlungen für Baugrubensicherung	04.09.1985
Seewen	Neubau Reithalle	Bericht zum Baugrund	20.03.2009
Seewen	Unterführung Gasleitung A4	Gasleitung Seewen, Spülbohrung Autobahn A4	20.11.2006
Seewen	Unterführung Gasleitung SBB	Geologie Trasse Unterstossung	06.05.2006
Seewen	EBS Unterstation Seewen	Bericht zum Baugrund	20.04.2006
Seewen	MFH Acherli 21/23, Seewen	Schadenexpertise	25.02.2005
Seewen	Neubau Halle Bahnhofstr. 178	Kurzbericht zum Baugrund	01.07.2003
Seewen	Neubau WGH Hausmatt, Hausmatt 1-3	Baugrunduntersuchung	11.03.1999
Seewen	Neubau Bürogebäude Celfa AG, Bah	Baugrunduntersuchung	17.01.1997
Seewen	Pumpstation Wintersried	Baugrunduntersuchung	08.08.1995
Seewen	Neubau Krematorium Schwyz	Baugrunduntersuchung	14.03.1995
Seewen	ASCO-Gebäude	Deformationsmessungen an bestimmten Rissen	16.09.1992

Seewen	Schutzraum wohnsiedlung "Achern	Baugrunduntersuchung	02.06.1992
Seewen	Umbau MFH ASCO	Kurzbericht über die Auswertung der Nivellementaufnahmen	28.11.1990
Seewen	Überbauung Wintersried	Grundwasserspiegel März 1989 bis Juni 1990	10.07.1990
Seewen	Neubau ASCO	Baugrunduntersuchung	09.07.1990
Seewen	Umbau MFH ASCO	Kurzbericht über die Auswertung der seit dem 10.4.1989 laufenden Nivellementaufnahmen	15.03.1990
Seewen	Überbauung Wintersried	Umfassende Baugrunduntersuchung im Bauareal, Abklärung der Grundwasserverhältnissen bezügl. Nutzung für Wärmezwecke	18.05.1989
Seewen	MFH ASCO und Neubau in 6423 See	vorbeurteilung betr. Geotechn. Verhältnissen und Baugrunduntersuchungen	17.05.1989
Seewen	Umbau Restaurant Barcarola	Bericht über die Verschiebungsmessungen während dem Umbau	31.08.1988
Seewen	Hotel Barcarola	Geotechnische Beratung (Setzungen)	25.08.1988
Seewen	Werkgebäude Ott AG	Geotechn. Beratung	26.02.1987
Seewen-Pfäffikon	Strassenausbau Altmatt-Höli	Beurteilung Beeinträchtigungsgefahr	12.06.2003
Sempach-Station	Parzellen 277 und 1118, Eichenstrasse	Baugrundprofile 1:200/100	11.11.1996
Sisikon	4-Familienhaus "im Eggli"	Baugrunduntersuchung	15.07.1996
Sisikon	Neubau Doppel-EFH Wirsch	Geotechnische Beurteilung	04.04.1995
Sisikon	Personalhaus Hotel Eden	Stabilitätsanalyse der Baugrube, Berechnung allfällig notwendiger Ankerkräfte	11.12.1991
Stadel	Villa S.+P. Muggli Fischer	Entsorgungskonzept Boden	06.06.2008
Stadel	Villa S.+P. Muggli Fischer	Bericht zum Baugrund	28.05.2008
Steinen	Neubau MFH, Breitenstr, 17	Bericht zur Grundwassersondierung	14.03.2008
Steinen	MFH Schwyzerstrasse 13a	Baugrund	20.03.2007
Steinen	Goldauerstrasse 2, Steinen	Baugrund	06.10.2006
Steinen	Ferienhaus Küttel	Kurzbericht zum Baugrund	21.10.2002
Steinen	Erweiterung Alterspflegeheim "Au"	Bericht zu den Ergänzenden Untersuchungen	04.12.1998
Steinen	Erweiterung Schulanlagen	Baugrunduntersuchungen	12.09.1998
Steinen	Erweiterung Alterspflegeheim "Au"	Baugrunduntersuchung	21.07.1997
Steinen	Unterquerung SBB Kappelibach	Geotechnische Beratung während der Bauphase	30.10.1993
Steinen	Unterquerung SBB Kappelibach	geotechnische Stellungnahme	30.11.1992
Steinen	Überbauung Hausmatt	Abklärung der hydrogeologischen Verhältnissen im Bauareal, Testphase der Brunnen	31.07.1987
Steinerberg	Quellfassungen "Neuen"	Bericht zu erw. Färbversuchen, Herbst 2003	03.11.2003
Steinerberg	Überbauung Hinkel	Erarbeitung der hydrogeologischen Rahmenbedingungen für eine Erdwärmenutzung mit einer GENA	31.07.1989
Steinerberg	Doppel-EFH P.Tanner und H. Stirnimann	Bericht über die Hangstabilität und die Hangsicherungsmassnahmen	05.11.1986
Steinerberg, im Acher	beschädigter Strassenabschnitt "im	geotechn. Untersuchungen mit Sanierungsvorschlag	01.12.1986
Steinhausen	"Am Erlweg"	Baugrund	24.10.2007
Steinhausen	Wohnüberbauung Oele II	Baugrund	27.10.2006
Steinhausen	Ueberbauung Neudorfstrasse	Kurzbericht zum Baugrund	25.05.2004
Stoos	Projekt Stooshorn	Kurzbericht zur Bauricherung	14.12.2007
Stoos	Ueberbauung Stooshorn	Baugrunduntersuchung	19.09.2007
Tafers	Neubau Landi Düdingen	Baugrund	22.11.2006
Tafers	Neubau Landi Düdingen	Kurzbericht zum Baugrund	24.07.2006
Udligenswil	Schönaumatt	Kurzbericht Baugrund	29.01.2008
Udligenswil	Ueberbauung CENTRO	Baugrund	22.05.2006
Udligenswil	Wohnüberbauung Schönaumatt	Kurzbericht zu den Rammsondierungen	02.07.2002
Udligenswil	Erschliessung u. Teilüberbauung Schönaumatt	Kurzbericht zu den ergänzenden Rammsondierungen	08.05.2001
Udligenswil	Wohnüberbauung Schönaumatt	Baugrunduntersuchung	16.03.2000
Udligenswil	Bebauung Parz. 786, Sonnheimstrasse	Baugrunduntersuchung	09.01.1998
Udligenswil	EFH Kneubühl, Haasenmatt 7	Baugrunduntersuchung	15.09.1994
Udligenswil	Neubau Gemeindehaus Udligenswil	Baugrunduntersuchung	05.06.1991
Udligenswil	EFH Mahrer	geotechnische Beratung	25.08.1988
Udligenswil	EFH Bosshart	Baugrundbeurteilung anhand Baggerschächten	15.03.1988
Unterägeri	Wohnhaus Strandweg	Baugrund	28.11.2006

Unterägeri	Arealüberbauung auf GS-Nr.262	Bericht zum Baugrund	11.04.2005
Unterägeri	Neubau 3-FMH, Rainstr. 25	Kurzbericht zum Baugrund	19.05.2003
Unterägeri	MFH A. und R. Stämpfli	Kurzbericht zum Baugrund	29.05.2001
Unterägeri	Sportanlagen Schönbüel	Baugrunduntersuchungen im Deckschichtbereich	28.12.2000
Unterägeri	Oberstufenschulhaus Sportanlagen Schönbüel	Baugrunduntersuchung	02.10.2000
Unterägeri	EFH Pajaziti, Windwurfstrasse 14	Expertise betr. Umgebungsschäden beim EFH	12.03.1997
Unterägeri	Überbauung "Cesare"	Erkundung der Bodenverhältnissen, Vorschlag für Pfählung	09.07.1991
Unteriberg	Pmpschacht bei Mehrzweckgebäude	Baugrunduntersuchungen für den Bau eines Pumpschachtes	23.11.1990
Vitznau	Neubau MFH Sonnhalde	Baugrunduntersuchung	17.12.1999
Vitznau	Seeaufschüttung Brougierpark	Geologische Vorabklärungen für eine Seeaufschüttung	16.12.1993
Vitznau	Schadenfall Seemauereinsturz Liegenschaft Lausiegg, Parz. 219	Geologisches Gutachten des Schadenfalles	30.07.1993
Vitznau	Bergrestaurant Wissiflüh	Geotechnischer Bericht betr.neu entstandener Risschäden am Gebäude	17.09.1987
Wädenswil	UEB Central, Wädenswil	Bericht zur Baugrunduntersuchung	12.10.2003
Walchwil	Neubau Garage Parz. 500	Baugrund	13.08.2007
Walchwil	Terrassenhaus St. Adrianstrasse 15	Kostenzusammenstellung für die Böschungssanierung	21.04.1989
Walchwil	Böschung unterhalb Terrassenhaus	Untersuchung Böschungsstabilität	24.07.1985
Waldibrücke	Neubau Motel Brüggli 2	Kurzbericht zum Baugrund	31.01.2005
Wangen	Landi Wangen	Ergänzungsbericht zum Baugrund	13.02.2008
Wangen bei Olten	Neubau Landi Wangen	Baugrund und Regenwasserversickerung	26.06.2007
Wangen b.Olten	Landi Parz. 705	Baugrund und Bodenstabilisierung	19.06.2008
Wassen	Deponie "Feden"	Gutachten zur Deponiestabilität	27.11.1991
Weggis	Haus Riedsortstrasse 58	Situationsbericht zum Schadensbild	31.07.2002
Weggis	Parz.1548/Umfahrungsstrasse	Geologische Beurteilung d. Hangstabilität	28.09.2005
Weggis	Quellwasserversorgung Laugneri	Einschätzung des Quellwasservorkommens	04.08.2004
Weggis	Liegenschaft Riedsortstr.,Weggis	Situationsbericht Oktober 03	20.10.2003
Weggis	Quellfassungen Hotel Lützelau	Auswertung Färbversuche vom 7.11.2002	18.12.2002
Weggis	Gwerbezone Weiher	Baugrunduntersuchung	16.05.2000
Weggis	Hangrutsch Untereggi, oberhalb Rigi	Bericht zur Rutschhangsanierung	14.06.1999
Weggis	Erweiterungsbauten Hotel Rigi	Baugrunduntersuchung	31.10.1997
Weggis	Haus Pergola. Parz. 911/912	Beurteilung der geologisch-geotechnischen Situation	31.05.1996
Weggis	Villa Aladin mit Hallenbad, Höchi Parz. 1768	Vorabklärung für Erdwärmegewinnung	31.10.1994
Weggis	Villa Aladin mit Hallenbad, Höchi Par	Vorabklärung für Erdwärmegewinnung	31.10.1994
Weggis	Terrassenhaus auf Parz. 1718	Baugrunduntersuchung mittels Rammsondierungen	11.06.1991
Weggis	Gewerbehaus Roehrlstrasse 215	Abklärung der Baugrundverhältnisse	30.10.1989
Weggis	Parz. 896, 1101, 1206 und 1417	Expertise betreffend Steinschlaggefahr, Schutzmassnahmen vorschlagen	17.08.1989
Weggis	SFG-Schulzentrum	Unterfangung der bestehenden Gebäude, Trennflächenanalyse des Felsuntergrundes	09.01.1987
Weggis	SFG-Schulzentrum	Baugrunduntersuchung	27.02.1986
Weinfelden	Neubau Landi Weinfelden	Bericht zur Meteor-Wasserversickerung	28.01.2005
Weinfelden	Neubau Landi am Ottenberg	Kurzbericht über die Untergrundsverhältnisse	24.10.2004
Wettswil a.A.	Am Rain	Zustandsaufnahme Strasse	20.10.2005
Wetzikon	Naubau Landi Markt AG	Kurzbericht zum Baugrund	14.12.2005
Wetzikon	Neubau Landi Markt AG	Ergänzungsbericht zum Baugrund	15.02.2006
Willerzell	Tschuppenmoos,Neubau ZFH	Kurzbericht zum Baugrund	31.03.2005
Willerzell	EFH Schönbächler, Seestrasse	Kurzbericht zum Baugrund	19.05.2003
Willerzell	Parzelle 3733, Reckholdern	Stabilitätsnachweis für die projektierte Aufschüttung westlich des bestehenden Wohnhauses	02.10.1996
Winterthur, im Dätttau	Wohnen am Bodenweg im Dätttau	Geologische Vorabklärungen betr. Nutzung von Erdwärme, Reihen-EFH-Siedlung	05.01.1987
Zug	Hangrutsch hinter neuem Badehaus	Schadenexpertise	22.07.1999
Zug	EFH Wettenschwiler, obere Rostmat	Baugrunduntersuchung	12.09.1996
Zug	Fahrweg nordöstlich der Villa "Hermitage"	Expertise betreffend Aufbau eines Strassenkörpers	15.11.1988

Zürich	MFH Letzigraben 107 Zürich	Bericht zum Baugrund	21.01.2004
--------	----------------------------	----------------------	------------